



Section CFDT Cléonnaise
Syndicat Métaux 76 R.H.E.D

cfdt.cleon@ampere.cars

Tel: 01.76.86.83.85

Facebook: Cfdt Renault Cléon

E-TECH : POUR LES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX POUSSIÈRES D'AIMANTS !

LA CFDT CLÉONNAISE OBTIENT :

- ❖ **La mise en place de mesures de prévention des risques !**
- ❖ **Des examens médicaux complémentaires !**

Suite à notre Droit d'Alerte réglementaire du 25 juillet 2024 pour atteinte à la santé physique des travailleurs de la « Ligne Cracking » et du « Local 3D » exposés aux poussières d'aimants, la Cfdt Cléonnaise obtient les mesures de prévention suivantes :

- + Création de deux **FOS*** concernant le nettoyage des postes « Cracking Aimants ».
- + Création d'une **FOS** concernant l'aspirateur des poussières d'aimants.
- + Correction de la FOS concernant le nettoyage et le changement de filtres.
- + Intégration dans le **DUERP**** Usine des risques liés à l'exposition aux poussières d'aimants.

- + Sans oublier la planification d'**examens médicaux complémentaires**, comme la **spirométrie*****, afin de rassurer les travailleurs exposés et, le cas échéant, de détecter une éventuelle maladie professionnelle à un stade précoce et réversible.

Bien entendu, en cas de carence de l'employeur, vos élus Cfdt se réservent le droit, en accord avec les salariés concernés, de saisir le Bureau de Jugement du Conseil des Prud'hommes, lequel pourrait statuer dans le cadre d'une procédure d'urgence !

* **FOS** : Feuille d'Opération Standard.

** **DUERP** : Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels.

*** **Spirométrie** : Examen qui permet de contrôler le fonctionnement de la respiration.

La Cfdt Cléonnaise : Agir, pour ne pas Subir !!!



Cfdt: L'**ADHÉSION SERVICES** compris ! 

Être adhérent·e à la CFDT, c'est aussi avoir accès à **tous les services inclus** dans le prix de mon adhésion...



REJOIGNEZ-NOUS
CFDT.FR/ADHESION